MASQUES DE PROTECTION ANTI-X

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

1° Applications

• Les masques de protection Anti-X ont été spécialement conçus et fabriqués pour la protection faciale et les yeux des personnes exposées à un environnement avec émission de rayonnements ionisants.

• Les masques de protection Anti-X sont conçus pour la radioprotection des patients en radio diagnostique, en radio interventionnelle et en médecine nucléaire. Pour le personnel travaillant en radio diagnostique, en radio interventionnelle et en médecine nucléaire, en tant que dispositif d'équivalence plomb 0,1mm, les masques ne peuvent avoir un effet que sur les faibles doses en rayonnement diffusé et doivent être considérés comme une protection additionnelle (ALARA).

• Pour protéger les yeux, le personnel exposé doit porter le masque uniquement si complété d'une paire de lunettes de protection Anti-x, équipée ou non équipée de protections latérales, protégeant contre toute source de rayonnement ionisant secondaire avec une équivalence plomb nominale de 0,75mm Pb et conforme à la directive 89/686/EEC.

2° Caractéristiques

• Les masques de protection Anti-X sont fabriqués en acrylique plombé transparent allégé hautement transparent et montés sur un serre tête réglable en plastique, offrant ainsi un large champs de vision et une utilisation durable.

• Une fois le masque fixé dans la bonne position sur la tête, le porteur exposé aux rayonnements ionisants bénéficie d'un grand confort, sans pression et ne ressent aucune difficulté en inclinant le corps ou en abaissant la tête.

• Les masques de protection Anti-X peuvent être ajustés en hauteur et en inclinaison en tournant les vis latérales de serrage et il peuvent aussi être totalement relevés sur la tête lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

3° Notice

• Manipuler les masques avec précaution, éviter les collisions et les poser sur des surfaces tendres.

• Lors de l'utilisation et du stockage, éviter toutes les surfaces dures et pointues afin d'éviter les rayures sur les masques

• Tenir les masques hors de porté du feu et des basses températures ainsi que des produits chimiques pouvant endommager la surface tels que les peintures, les acides et les solvants

MASQUES DE PROTECTION ANTI-X

4° Structure



5° Assemblage

1) Desserrer et retirer les deux écrous du Réglage 2
2) Placer les deux flasques en plastique entre chaque trou latéral de la visière
3) Mettre en place la visière avec les flasques sur les vis en plastique
4) Tourner et serrer les écrous en plastique dans la bonne position afin de maintenir la visière

6° Mise en place

- Ajuster le réglage 1 en fonction de la forme du crâne
- Ajuster les réglages 2 en fonction de l'inclinaison de la visière souhaitée
- Ajuster le réglage 3 afin de serrer le masque sur le crane. Tourner dans le sens horaire pour serrer. Appuyer sur le bouton pour desserrer

Fabriqué par :
LONGKOU SANYI MEDICAL DEVICE CO., LTD, CHINA